

Relazione Tecnica Conformità Urbanistica

Il sottoscritto Geom. Del Pupo Devis, nato a Camerino (MC) il 07/09/1995, residente a Tolentino (MC) in via G. Pascoli n. 2 con studio tecnico a Tolentino (MC) in viale Fabio Filzi n. 61, illustra di seguito la situazione urbanistica del fabbricato sito a Tolentino (MC) in contrada Divina Pastora n. 17 e censito al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 26, particella 77.

Dopo aver verificato lo stato legittimato presente agli atti dell'ufficio urbanistica del comune di Tolentino e dopo aver espletato un sopralluogo nell'immobile di riferimento, non si evincono difformità tali da rendere l'edificio non conforme.

Nello specifico, nell'ultima pratica edilizia presente agli atti avente protocollo CILAS-139-2022 del 25/11/2022 nella tavola dello stato attuale viene riportato correttamente lo stato dei luoghi ad oggi presente (si relaziona che viene tenuto conto dello stato attuale in quanto tale pratica non ha mai avuto seguito in ambito dei lavori).

Tolentino, lì 06/09/2024

Geom. Del Pupo Devis

